



Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A.

LIVORNO

DISCARICA DI VALLIN DELL'AQUILA

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE
E DI BONIFICA ai sensi del D.M. 471/99
RIELABORATO ED AGGIORNATO
ai sensi del D.Lgs. 152/06 PARTE QUARTA TITOLO V**

**INTERVENTI DI BONIFICA
LOTTO 1**

**PROGETTO ESECUTIVO DIAFRAMMI
STRALCIO 2 - PIAN DEI PINOLI
STRALCIO 3 -VALLIN DELL'AQUILA - TRATTO A-Y**

2 - RELAZIONE TECNICA

Allegato: Documentazione Fotografica

Settembre 2018



tratto alberato con circa n.40 alberature tra querce da sughero, ilatro, lecci, faggi e corbezzoli da abbattere compreso fitto sottobosco da rimuovere

diaframma già eseguito


Punti di vista fotografici (Marzo 2018) dei tratti percorsi dal diaframma e tratti boscati di intralcio



Tracciato planimetrico nuovo diaframma



Punti di vista fotografici lungo il tracciato del diaframma



Fascia di 10 m prevista per la pulizia da alberature e cespugliame lungo l'asse del diaframma

arbusti diffusi (h max circa 3 m) di ilatro, corbezzolo, quercia, scopa, faggio e sottobosco da rimuovere

arbusti eventualmente da rimuovere a ridosso della recinzione

tratto alberato con n.6 alberature tra querce, lecci e faggi e n.3 alberi tra corbezzoli e scopa e sottobosco da abbattere

nuovo tracciato

tratto di macchia, canneto e rovi da decespugliare

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4







Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 16



Foto 15

Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22





Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 31



Foto 32



Foto 33



Foto 34



Foto 35



**Punti di vista fotografici
(Marzo 2018) dei tratti
percorsi dal diaframma e
tratti boscati di intralcio**




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17

